

MATTO. E INST. ELECTROMECCANICAS IND. MONTOYA PEMEST

PINTURA, ELECTRICIDAD, MECANICA, ESTRUCTURA, SOLDADURA, TUBERIAS Y OBRA CIVIL

Ing. Andres Montoya Luevanos

21/07/2021

Reporte de trabajo: Limpieza de canales pluviales y sanitarios en planta Oxiteno DGL.

Se limpió canal abierto principal de planta.

El martes 13 de Julio del 2021, se dio inicio con la limpieza de canal pluvial principal de planta GDL, que va desde etoxilados y el campo de fútbol hasta la boca de tormenta, ubicada en ingreso principal a planta oxiteno gdl.

Se solicitó por parte del Ing. Víctor Navarrete el apoyo para el corte de maleza ubicada en parte inferior del Rack de tuberías, así como en todo el canal.

Recomendaciones: remplazo de malla perforada debido a que se encontró muy dañada inclusive algunas sin mallas.



ATTE: JULIO CESAR MONTOYA LUEVANOS / ANDRES MONTOYA LUEVANOS

Tel: 33 38 28 52 68 / 33 22 46 8749

Cesar_monlu@hotmail.com / andy_mtto@hotmail.com

MATTO. E INST. ELECTROMECCANICAS IND.
MONTOYA PEMEST

PINTURA, ELECTRICIDAD, MECANICA, ESTRUCTURA, SOLDADURA, TUBERIAS Y OBRA CIVIL

Ing. Andres Montoya Luevanos



Se limpiaron registros pluviales de planta. Utilizando varillas para desasolve.



Registro de calle principal hacia Etoxilados y tanque de nitrógeno.
Recomendaciones realizar limpieza continua se encontró mucha basura en patio de maniobras.



6 Registros de calle principal entrada principal hacia mantenimiento.



Canales calle principal de cuarto de control a etoxilados.



Canal junto a glorieta y descarga de pipas.

ATTE: JULIO CESAR MONTOYA LUEVANOS / ANDRES MONTOYA LUEVANOS

Tel: 33 38 28 52 68 / 33 22 46 8749

Cesar_monlu@hotmail.com / andy_mtto@hotmail.com

MATTO. E INST. ELECTROMECCANICAS IND.
MONTOYA PEMEST

PINTURA, ELECTRICIDAD, MECANICA, ESTRUCTURA, SOLDADURA, TUBERIAS Y OBRA CIVIL

Ing. Andres Montoya Luevanos



Canales callejón de esterres.



Canal ambulancia y enfermería.



registro afuera del comedor.



Registro exterior de sala 2 y 3, salientes del techo, 4 cubetas de tierra.

MATTO. E INST. ELECTROMECCANICAS IND.
MONTOYA PEMEST

PINTURA, ELECTRICIDAD, MECANICA, ESTRUCTURA, SOLDADURA, TUBERIAS Y OBRA CIVIL

Ing. Andres Montoya Luevanos



Se limpiaron registros sanitarios de planta.



Drenaje sanitario saliente de gerencia de planta.



Drenajes sanitarios lado ambulancia y banqueta fuera del comedor pasillo.



Registro saliente del comedor área de mangueras.



MATTO. E INST. ELECTROMECCANICAS IND.
MONTOYA PEMEST

PINTURA, ELECTRICIDAD, MECANICA, ESTRUCTURA, SOLDADURA, TUBERIAS Y OBRA CIVIL

Ing. Andres Montoya Luevanos





Drenajes, laterales del área del comedor y fuera de baños sindicalizados.

Reporte de limpieza de canales pluviales y sanitarios de acuerdo enviado por el
Ing. Solicitante de mantenimiento.

Cualquier duda o reclamación con respecto a este trabajo quedo a sus órdenes.

Atte. Ing. Julio Cesar Montoya Luevanos.

CONFIDENCIAL